


INFORME DE INSPECCIÓN TÉCNICA DE VEHÍCULOS



Consejería de Industria,
Energía y Minas

Verificaciones Industriales de
Andalucía, S. A.

(9)ITV SEVILLA
C/ Pino Central, Nº 16-18 (Pol. El Pino)
(3)41016 SEVILLA
(SEVILLA)
Coordenadas geográficas: 37,3821 -5.9247

IDENTIFICACIÓN DE LA ESTACIÓN Y DEL VEHÍCULO:

Página 1 / 2

Estación: 4114 Nº línea: 4	Marca: RENAULT	Nº inspección: 18000-26-032305
Clasificación: 10 00 (5)Categoría: M1	Tipo: R	Tipo de inspección: Periódica
(2)Matrícula actual: 6449JKD (E)	(1)Bastidor: VF12RA11A54282099	(3)Fecha de inspección: 13-03-2026
Fecha 1ª matriculación: 20-11-2015	Contraseña homologación: e2*2001/116*0327*73	(4)Nº Kilómetros: 171.090 Hora: 07:57 - 08:08

ALCANCE Y TRAZABILIDAD DE LA INSPECCIÓN:

CLASE Y ORDEN: (Inspección realizada conforme al R.D. 920/2017, de 23-10-2017 y R.D. 866/2010, de 02-07-2010)

Clase 00.00.00 Ordinaria periódica

Orden: 4

Inspecciones anteriores:

Nº: 18006-26-031627, orden: 3, fecha: 11-03-2026, estación: 4112

Nº: 18000-26-028025, orden: 2, fecha: 05-03-2026, estación: 4114

Nº: 18000-26-021202, orden: 1, fecha: 19-02-2026, estación: 4114

ÍTEMS INSPECCIONADOS SEGÚN LA SECCIÓN I DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE INSPECCIÓN:

Inspector/a: 2379

Puntos inspeccionados: Los que se indican al dorso

MEDICIONES EFECTUADAS DURANTE LA INSPECCIÓN:

No se han realizado mediciones

(6)RELACIÓN DE DEFECTOS ENCONTRADOS EN LA INSPECCIÓN:

No se han encontrado defectos

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN:

(7)FAVORABLE

(8)Fecha de próxima inspección: 13-03-2027

Su vehículo HA SUPERADO LA INSPECCIÓN.

Debe colocar el distintivo que le entrega el inspector en el ángulo superior derecho del parabrisas. Si su vehículo carece del mismo, colóquelo en un lugar visible.

(10)OBSERVACIONES:

Auto-reparación.



(9)Firma inspección: 2379



Firma tarjeta ITV: 2379

Tarifa: 11,02 €

